



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR**

JL. MT. HARYONO RT. 15 Telp. 081333932640

SAMARINDA (KALTIM) 75127

Web : kel-karang-anyar.samarindakota.go.id ,Email : kelurahankaranganyarsmr@gmail.com

Laporan Bencana Alam Kelurahan Karang Anyar (2025–2026)

1. Tanah Longsor – RT 37 Jalan Kelapa Gading (September 2025)

- **Tanggal kejadian:** Minggu, 21 September 2025.
- **Lokasi:** RT 37, Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Karang Anyar.
- **Dampak:**
 - 8 rumah rusak parah dan tidak layak huni.
 - 2 rumah lain terancam roboh.
 - 3 kepala keluarga (9 jiwa) terdampak langsung.
- **Penyebab:** Pergerakan tanah dari bukit dan aliran air deras dari kolam penampungan perumahan Taman Sejati.
- **Tindak lanjut:**
 - BPBD, TNI-Polri, dan kelurahan membantu evakuasi.
 - Rumah yang miring dirobohkan untuk mencegah korban jiwa.
 - Warga mengungsi ke rumah keluarga atau tempat sewa.

Sumber dari busam id

2. Kerusakan Parit – Jalan Banggeris (November–Desember 2025)

- **Tanggal kejadian:** Jumat, 5 November 2025 (laporan warga).
- **Lokasi:** Jalan Banggeris menuju Jalan MT. Haryono.
- **Dampak:**
 - Parit retak akibat arus deras air hujan.
 - Air merembes ke rumah warga sekitar.
 - Potensi banjir dan longsor meningkat.

- **Penyebab:** Curah hujan tinggi
- **Tindak lanjut:**
 - Kasie Ekonomi Pembangunan & Lingkungan Hidup Kelurahan Karang Anyar melakukan pengecekan.
 - Dilaporkan ke Dinas PUPR Kota Samarinda untuk penanganan.
 - Imbauan kewaspadaan kepada warga di Jalan Banggeris, Jalan Cendana, dan Jalan Kelapa Gading

Sumber dari berita di website kelurahan karang anyar

3. Potensi Banjir Musiman (2026)

- **Wilayah rawan:** Pinggir sungai, Jalan Banggeris, Jalan Kelapa Gading, Jalan Cendana, Jalan Meranti.
- **Faktor risiko:** Curah hujan tinggi akhir tahun, kondisi drainase belum optimal.
- **Upaya mitigasi:**
 - Gotong royong pembersihan saluran air.
 - Koordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR.
 - Sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada warga.

RINGKASAN

Jenis Bencana	Lokasi	Dampak	Penanganan
<u>Tanah Longsor</u>	RT 37, Jl. Kelapa Gading	8 rumah rusak, 9 jiwa terdampak	Evakuasi, rumah dirobohkan, warga mengungsi
<u>Kerusakan Parit</u>	Jl. Banggeris	Parit retak, rembesan ke rumah warga	Pengecekan kelurahan, laporan ke PUPR
<u>Potensi Banjir</u>	Pinggir sungai, Jl. Banggeris, Jl. Kelapa Gading, Jl. Cendana, Jl. Meranti.	Ancaman banjir musiman	Gotong royong, koordinasi BPBD, sosialisasi

- **Tanah longsor** di RT 37 Jl. Kelapa Gading (Sept 2025) → 8 rumah rusak, 9 jiwa terdampak, evakuasi darurat.
- **Kerusakan parit** di Jl. Banggeris (Nov–Des 2025) → parit retak, rembesan air ke rumah warga, dilaporkan ke PUPR.
- **Potensi banjir musiman** (2026) → wilayah rawan di pinggir sungai, mitigasi lewat gotong royong dan koordinasi BPBD.

Mengetahui,
Lurah



ZULKARNAIN RAMLI, SH
NIP. 197509232008011009