

**LAPORAN SINGKAT PENINJAUAN TEMPAT PENUMPUKAN SAMPAH  
DALAM RANGKA PENILAIAN ADIPURA**



**Petugas Monitoring:**

1. Fransiska Budiarti
2. Nor yahman
3. Imaludin
4. Aminuddin
5. Muhammad Rifani

**Hari/Tanggal:** Selasa, 4 November 2025  
**Lokasi:** Lapangan KNPI, RT.17 Kelurahan Baqa

## 1. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan dan penilaian program **Adipura**, untuk memastikan kondisi kebersihan, pengelolaan sampah, serta kelayakan fasilitas penunjang di lokasi TPS.

## 2. Hasil Peninjauan

- Kondisi TPS secara umum **cukup bersih**, namun masih ditemukan **tumpukan sampah yang belum terangkut sepenuhnya** pada beberapa titik.
- **Drainase di sekitar TPS** sebagian tertutup tanah dan sampah ringan, sehingga perlu dilakukan pembersihan.
- **Sarana pendukung** seperti papan informasi dan tong pemilahan sampah masih terbatas.
- Petugas jaga TPS telah melaksanakan tugas dengan baik, namun perlu peningkatan dalam **pengaturan waktu pengangkutan** agar tidak terjadi penumpukan.

## 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum, TPS telah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sampah menuju standar penilaian Adipura.

Namun, diperlukan:

- Peningkatan kebersihan rutin dan pengangkutan tepat waktu.
- Penambahan fasilitas pendukung seperti tempat pemilahan dan penerangan.
- Edukasi kepada masyarakat secara terus menerus untuk tidak membuang sampah di luar jam operasional TPS.